



### ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1-3

Οριζόντιες μετακινήσεις μέχρι 35 cm λόγω ολίσθησης των κρηπιδοτοιχών.

